


# Fresadora Zeta - KIT p/ Sistema P



## Descrição do Produto

Fresadora especial para sistema P (Clamex P, Tenso P, ...).

Esta máquina possui um acionamento vertical mecânico especial (VMD) que permite fazer o rasgo necessário para a aplicação do sistema P.



## Zeta - KIT é composto por:

- Fresadora;
- Esquadria extra;
- Ligador de 23 mm para ligação ao tubo aspirador;
- Espassador 4 mm;
- Espassador 2 mm;
- Gabari para furação a 90° e à meia esquadria para a entrada da chave sextavada;
- Caixa com amostras de clamex P;
- Ferramentas;
- Caixa Systainer.

## Características

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Potência</b>                     | 800 W                                |
| <b>Velocidade</b>                   | 9000 rpm                             |
| <b>Disco</b>                        | 100 x 7 x 22 mm c/ dente especial Z3 |
| <b>Máxima Profundidade de Corte</b> | 20 mm                                |
| <b>Peso</b>                         | 3,7 kg                               |



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Muito simples de usar*
- ✓ *O rasgo é feito em menos de 1s*
- ✓ *Sistema VMD permite fazer um rasgo que, à 1/2 esquadria só seria possível c/ uma CNC de 5 eixos*
- ✓ *Sistema muito seguro*
- ✓ *Possibilidade de utilizar esta máquina com 14 diferentes tipos de solução Lamello (Clamex, Tenso, Bisco, Lamelos Faia, ...) basta ajustar a profundidade através do botão e substituir o disco*

## Acessórios



**Fresa p/ Clamex P (Zeta)**  
100,9 x 7 x 22 mm  
cod.: 004240000225



**Fresa STA p/ SU-Clamex S**  
100 x 8 mm - z4 + v4  
cod.: 004240000204

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Fresa p/ Clamex P (Zeta)  
Fresa STA p/ SU-Clamex S  
Clamex  
Tenso

## Aplicação



0:30

Faça quatro rasgos no perfil com o a Zeta.  
Rápida e precisa. Aplicando na borda da peça de trabalho.



1:05

Faça dois furos com o acessório de furacão.  
Use o acessório de furacão para todos os ângulos entre 30° - 180°




1:35

Faça deslizar os conectores Clamex P dentro dos rasgos.  
Utilize a mão. Não necessita de ferramentas.



1:45

Monte as peças e feche a travão com uma chave sextavada.  
O canto está terminado!



## Embalagens e informação logística

As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo.

## Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 - Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

## Garantia

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

| CÓDIGO      | DESCRIÇÃO  | QTD. EMBALAGEM |
|-------------|--|----------------|
| 00424000207 | Zeta - KIT Fresadora Especial                                    | 1 Uni.         |
| 00424000215 | Zeta - KIT Loan Fresadora Especial                               | 1 Uni.         |
| 00424000201 | Fresa p/ SU Clamex S 100 x 8 mm Z2 + V2                          | 1 Uni.         |
| 00424000206 | Fresa p/ CNC 100,4 x 7 x 30 mm                                   | 1 Uni.         |
| 00424000225 | Fresa Clamex P p/ Zeta 100,9 x 7 x 22 mm                         | 1 Uni.         |
| 00424000234 | Fresa p/ Lamelo de Faia (Zeta Classic X) 100 x 4 x 76 mm c/furos | 1 Uni.         |
| 00424000202 | Acessório Furação p/ Clamex S                                    | 1 Uni.         |
| 00424000226 | Acessório Furação p/ Clamex P 10                                 | 1 Uni.         |

| DESCRIÇÃO                       | CÓDIGO     |             |             |             |             |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                 | 80 UNI.    | 100 UNI.    | 300 UNI.    | 1000 UNI.   | 2000 UNI.   |
| Clamex P 10                     | —          | 00424000227 | —           | 00424000228 | —           |
| Clamex P 14                     | c/travão   | —           | 00424000242 | —           | 00424000231 |
|                                 | s/travão   | —           |             | —           | 00424000232 |
| Clamex P 15                     | —          | 00424000209 | 00424000208 | 00424000205 | —           |
| Clamex PM Medius p/ CNC ou Zeta | —          | 00424000212 | —           | —           | —           |
| Tenso P 14                      | —          | 00424000237 | —           | 00424000238 | —           |
| Bisco P                         | 0046000005 | —           | —           | —           | —           |